

QUANDO UM DOS INDICADORES BIOLÓGICOS APRESENTA RESULTADO INSATISFATÓRIO QUAIS OS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS? QUANDO UM DOS INDICADORES BIOLÓGICOS APRESENTA RESULTADO INSATISFATÓRIO QUAIS OS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS?

escrito por Ana Miranda | 30 de maio de 2014

Na realidade isto depende dos protocolos desenvolvidos pela instituição. Deve-se saber que toda instituição deve desenvolver seu protocolo em conjunto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). A APECIH recomenda interromper imediatamente a utilização do equipamento e em seguida rastrear todos os artigos processados pelo equipamento desde o último teste com resultado negativo; notificar o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar; observar todos os parâmetros físicos dos ciclos rastreados e de ciclos realizados nos demais esterilizadores; solicitar apoio da manutenção com relação ao suprimento de vapor; se possível, repetir o teste com indicador biológico (IB) no mínimo duas vezes e só então liberar o equipamento caso o resultado seja negativo. Se o resultado apresentado for positivo, deve-se solicitar vistoria no equipamento pela manutenção ou engenharia clínica. Rastrear os materiais utilizados e identificar seus usuários (especialmente em casos de material cirúrgico) (PADOVEZE, DEL MONTE, 2003).